Porto Ferreira

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF
Rua Dona Balbina, n.º 230 – Sala 33 – 3º Andar – Ed. Fratini, Centro.
Porto Ferreira– SP – CEP: 13.660-000-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38
E-mail: contato@arpf.com.br

171
AGÊNCIA REGULADORA DE SERV. PUBL. DO MUNIC. DE PORTO FERREIRA
SERVIÇO DE PROTOCOLO
AGÊNCIA REGULADORA PORTO FERREIRA

Relatório de Fiscalização Eventual

RFE/DF/003/2018
Processo I-120/2018

Serviços de reparos em pavimentos decorrentes de intervenções nos sistemas de água e esgoto

Junho/2018

AGÊNCIA REGULADORA DE SERV PÚBL DO MUNIC DE PORTO FERREIRA
172
SERVIÇO DE PROTOCOLO
arpf
AGÊNCIA REGULADORA DE PORTO FERREIRA

Índice

1. IDENTIFICAÇÃO DA ARMPF 3
2. IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS 3
3. CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO 4
4. INTRODUÇÃO 5
5. OBJETIVO 5
6. METODOLOGIA DE FISCALIZAÇÃO 7
7. RELATÓRIO 8
8. CONSTATAÇÕES DE NÃO CONFORMIDADES (NC) 9
9. CONCLUSÃO 18

173

1. IDENTIFICAÇÃO DA ARMPF

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF

CNPJ: 14.239.170/0001-38

Endereço: Rua Dona Balbina, n.° 230 - Sala 33 - 3° Andar - Ed. Fratini, Centro, Porto Ferreira - SP

CEP: 13.660-000

Telefones: (19) 3585-7225

2. IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

BRK AMBIENTAL - PORTO FERREIRA S.A.

CNPJ: 14.001.255/0001-83

Endereço: Rua Nelson Pereira Lopes, 199, Centro - Porto Ferreira - SP

CEP: 13.660-000

Telefones: (19) 3589-3521, 0800 771 0001

3. CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO

Tipo de Fiscalização:	Fiscalização Eventual
Nº Processo de Fiscalização:	I-120/2018
Sistema:	Viário Municipal
Unidades Fiscalizadas:	Ruas, avenidas, praças, passeios públicos, etc. Bairros: Parque dos Laranjais, Recreio Aeroporto, Desm. Vidroporto, Jd. Santa Rosa, Jd. Santa Rosa 2, Jd. Alto do Serra D'água, Pq. Lagoa Serena, Recanto Bela Vista, Jd. Bela Vista, Serra D'água, Jd. Aeroporto, Jd. Salgueiro e Vila Salgueiro.
Legislação / Normatização:	Contrato de Concessão 055/2011 - Anexo V - Regulamento da Concessão, Art. 24 e 25.
Equipe Técnica da ARMPF:	
Arlei Flausino Aureliano - Fiscal Wendel Ederson M. S. Cremonezi - Analista Regulador Luís Henrique Paludetti - Chefe da Divisão Financeira	

175

4. INTRODUÇÃO

A Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município de Porto Ferreira - ARMPF foi criada pela Lei Complementar nº 101 de 19/11/2010 e iniciou suas atividades em 03/10/2011 conforme Decreto 154/2011.

A ARMPF tem por finalidade regular, controlar e fiscalizar os serviços públicos delegados, permitidos, concedidos, autorizados, ou operados diretamente pelo poder público municipal, assim como a ele delegados por outros entes federativos ou consorciais, sob qualquer forma.

Conforme Contrato de Concessão 055/2011 e seus aditamentos, a prestação dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no Município de Porto Ferreira cabe a BRK Ambiental de Porto Ferreira S.A.

No exercício de suas atribuições legais de fiscalização, cabe a ARMPF garantir o cumprimento de normas e regulamentos editados pelo poder público, deforma que os serviços sejam prestados satisfazendo as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança e atualidade.

5. OBJETIVO

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados da fiscalização eventual realizada pela ARMPF no Sistema Viário Municipal para averiguação da situação dos reparos no pavimento realizados em ruas, avenidas, praças, passeios públicos, etc, decorrentes de intervenções nos sistemas de água e esgoto.

A motivação desta fiscalização se deve a constantes reclamações de munícipes e da Câmara Municipal, além vistorias e solicitações de reparos anteriores efetuadas pela ARMPF, dos quais vários não foram atendidos pela Concessionária.

Desde o início de suas atividades a ARMPF vem fiscalizando e solicitando providências quanto aos problemas identificados. Notamos que a Concessionária BRK-Ambiental adotou nos últimos

meses melhores práticas para recomposição dos pavimentos, no entanto, transitando pelas vias municipais fica evidente o passivo de recomposições asfálticas e de calçadas a serem corrigidos pela Concessionária.

Esta é a fase inicial de um trabalho mais estruturado e contínuo de fiscalização.

Objetivamos, desta forma, trazer maior qualidade ao tráfego nas vias municipais em cumprimento ao disposto nos artigos 24 e 25 do Anexo VII - Regulamento da Concessão - Agua e Esgoto, do Contrato de Concessão 055/2011:

> *"Artigo 24 – No trecho da ligação de água situado entre a rede de distribuição e o medidor (Ponto de entrega da água), o CONCESSIONÁRIO terá total responsabilidade por sua manutenção, o que implica na retirada dos pavimentos, escavação, reparo de instalação hidráulica, substituição de peças e materiais, reaterro e reposição dos pavimentos, os quais deverão ser de mesmo padrão que o original."*
>
> *"Artigo 25 – No trecho da ligação de esgoto, do tubo de inspeção e limpeza (TIL ou ponto de coleta) até a rede coletora, o CONCESSIONÁRIO terá total responsabilidade pela sua manutenção, o que implica na retirada da pavimentação, escavação, substituição de peças e materiais, reaterro e reposição dos pavimentos, os quais deverão ser de mesmo padrão e qualidade que o original."*

ABNT NBR 11170:1990 Versão Corrigida:1991- Serviços de pavimentação - Terminologia

ABNT NBR 11171:1990 - Serviços de pavimentação - Classificação

ABNT NBR 11804:1991 - Materiais para sub-base ou base de pavimentos estabilizados

ABNT NBR 6457:1986 - Amostra do Solo - Preparação para ensaio de compactação e ensaios de Caracterização

ABNT NBR 7181:1984 Versão Corrigida:1988- Solo - Análise granulométrica

ABNT NBR 7182:1986 Versão Corrigida:1988 - Solo - Ensaio de compactação

ABNT NBR 7185:1986 Versão Corrigida:1988 - Solo - Determinação da massa específica aparente "in situ", com emprego do frasco de areia

Resolução CONAMA n. 307:2002

6. METODOLOGIA DE FISCALIZAÇÃO

Adotamos vistorias por meio de varredura completa das vias públicas, tendo o fiscal da ARMPF percorrido todas as vias, no período de 04 a 13/06/2018, afim de identificar não conformidades de forma assertiva, destacando que **todos** os pontos identificados são relativos a intervenções nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, cuja responsabilidade de manutenção é da concessionária.

Foram vistoriados 13 bairros: Parque dos Laranjais, Recreio Aeroporto, Desm. Vidroporto, Jd. Santa Rosa, Jd. Santa Rosa 2, Jd. Alto do Serra D'água, Pq. Lagoa Serena, Recanto Bela Vista, Jd. Bela Vista, Serra D'água, Jd. Aeroporto, Jd. Salgueiro e Vila Salgueiro.

Todas as irregularidades foram fotografadas e estão identificadas em listagem. As imagens estão contidas em mídia digital (CD) anexo a este relatório.

7. RELATÓRIO

As não conformidades identificadas foram classificadas em: 1- Afundamento/depressão, 2-Saliência/elevação, 3-Irregularidade/ondulação, 4-Trinca/rachadura, 5-Buraco, 6-Soltando, 7-Ausência de reparo.

A grande maioria das vias vistoriadas apresentou não conformidades nos reparos.

Foram vistoriadas 84 vias. Nestas foram constatadas 272 não conformidades. Várias não conformidades possuem mais de um problema no mesmo local, que totalizaram 411.

Resumo	N°
1- Afundamento/depressão	107
2- Saliência/elevação	4
3- Irregularidade/ondulação	64
4- Trinca/rachadura	204
5- Buraco	27
6- Soltando	0
7- Ausência de Reparo	5
Total de problemas	**411**
Total N.C. (reparos a serem realizados)	**272**

Sendo a maior parte das não conformidades relativas à trincas/rachaduras e afundamento do pavimento reparado, denota-se má qualidade do material utilizado para a pavimentação bem como para aderência para ao pavimento existente, compactação insuficiente e/ou material inadequado utilizado no reaterro das valas. Esta também pode ser a causa de saliências e ondulações.

8. Constatações de Não Conformidades (NC)

LISTA DAS VISTORIAS DE REPAROS EM PAVIMENTOS

1- Afudamento/depressão 2- Saliência/elevação 3-Irregularidade/ondulação 4-Trinca/rachadura 5-Buraco 6-Soltando 7-Ausência de Reparo 8-Rua adequada

Vistoria nº	N. NC	Data	Endereço	Número	Tipo	1	2	3	4	5	6	7	8	Prazo
103	1	04/06/2018	Av. Leopoldo José da Silva	621	Rua				x					90 dias
103	2	04/06/2018	Av. Leopoldo José da Silva	191	Rua					x				90 dias
103	3	04/06/2018	Av. Leopoldo José da Silva	210	Rua	x								90 dias
103	4	04/06/2018	Av. Leopoldo José da Silva	120(1)	Rua			x	x					90 dias
103	5	04/06/2018	Av. Leopoldo José da Silva	120(2)	Rua	x			x					90 dias
104	6	04/06/2018	Av. Benedito Andrade	55	Rua				x					90 dias
104	7	04/06/2018	Av. Benedito Andrade	75	Rua	x								90 dias
104	8	04/06/2018	Av. Benedito Andrade	270	Rua			x						90 dias
104	9	04/06/2018	Av. Benedito Andrade	365	Rua					x				90 dias
104	10	04/06/2018	Av. Benedito Andrade	405	Rua							x		90 dias
106	11	04/06/2018	Arthur Pissinatti	330	Rua	x		x	x					90 dias
106	12	04/06/2018	Arthur Pissinatti	220	Rua				x					90 dias
106	13	04/06/2018	Arthur Pissinatti	185	Rua	x								90 dias
108	14	04/06/2018	Rua Miguel Borelli	685	Rua	x		x						90 dias
108	15	04/06/2018	Rua Miguel Borelli	680	Rua			x	x					90 dias
108	16	04/06/2018	Rua Miguel Borelli	670	Rua				x					90 dias
108	17	04/06/2018	Rua Miguel Borelli	645	Rua			x	x					90 dias
108	18	04/06/2018	Rua Miguel Borelli	642	Rua			x	x					90 dias
108	19	04/06/2018	Rua Miguel Borelli	590	Rua				x					90 dias
108	20	04/06/2018	Rua Miguel Borelli	550	Rua	x		x						90 dias
108	21	04/06/2018	Rua Miguel Borelli	460	Rua	x								90 dias
108	22	04/06/2018	Rua Miguel Borelli	450	Rua	x			x					90 dias
108	23	04/06/2018	Rua Miguel Borelli	440	Rua	x								90 dias
108	24	04/06/2018	Rua Miguel Borelli	240	Rua				x					90 dias
108	25	04/06/2018	Rua Miguel Borelli	160	Rua	x								90 dias

SERVIÇO DE PROTOCOLO 179

108	26	04/06/2018	Rua Miguel Borelli	50	Rua	x								90 dias
109	27	05/06/2018	Rua Antônio Elias	355	Rua	x		x						90 dias
109	28	05/06/2018	Rua Antônio Elias	500	Rua				x					90 dias
109	29	05/06/2018	Rua Antônio Elias	515	Rua	x			x					90 dias
109	30	05/06/2018	Rua Antônio Elias	545	Rua				x					90 dias
109	31	05/06/2018	Rua Antônio Elias	565	Rua	x			x					90 dias
109	32	05/06/2018	Rua Antônio Elias	590	Rua			x	x					90 dias
109	33	05/06/2018	Rua Antônio Elias	700	Rua	x								90 dias
110	34	05/06/2018	Rua Manoel Mourão	115	Rua	x								90 dias
113	35	05/06/2018	Rua João Rui	615	Rua	x		x						90 dias
113	36	05/06/2018	Rua João Rui	585	Rua				x					90 dias
113	37	05/06/2018	Rua João Rui	530	Rua	x				x				90 dias
113	38	05/06/2018	Rua João Rui	400	Rua	x								90 dias
113	39	05/06/2018	Rua João Rui	375	Rua	x		x	x					90 dias
113	40	05/06/2018	Rua João Rui	360	Rua	x			x					90 dias
113	41	05/06/2018	Rua João Rui	320	Rua					x				90 dias
113	42	05/06/2018	Rua João Rui	305	Rua							x		90 dias
113	43	05/06/2018	Rua João Rui	260	Rua	x			x					90 dias
113	44	05/06/2018	Rua João Rui	230	Rua					x				90 dias
113	45	05/06/2018	Rua João Rui	120	Rua	x			x					90 dias
114	46	05/06/2018	Rua Arthur Zuzi	290	Rua				x					90 dias
114	47	05/06/2018	Rua Arthur Zuzi	310	Rua				x					90 dias
114	48	05/06/2018	Rua Arthur Zuzi	390	Rua	x			x	x				90 dias
114	49	05/06/2018	Rua Arthur Zuzi	490	Rua	x								90 dias
114	50	05/06/2018	Rua Arthur Zuzi	540	Rua	x								90 dias
114	51	05/06/2018	Rua Arthur Zuzi	590	Rua				x					90 dias
114	52	05/06/2018	Rua Arthur Zuzi	645	Rua				x	x				90 dias
114	53	05/06/2018	Rua Arthur Zuzi	660	Rua			x	x					90 dias
115	54	05/06/2018	Rua Otávio Vicentini	647	Rua	x								90 dias
118	55	05/06/2018	Rua Celso Miranda Salgueiro	485	Rua	x								90 dias
118	56	05/06/2018	Rua Celso Miranda Salgueiro	525	Rua				x					90 dias
120	57	05/06/2018	Rua Pedro Tiziani	306	Rua							x		90 dias
120	58	05/06/2018	Rua Pedro Tiziani	707	Rua	x								90 dias

REGULADORA DE SERV. PUBL. DO MUNIC. DE PORTO FELIZ
SERVIÇO DE PROTOCOLO
180

120	59	05/06/2018	Rua Pedro Tiziani	625	Rua	x			x	x				90 dias
124	60	06/06/2018	Rua João Moreschi	920	Rua			x	x					90 dias
126	61	06/06/2018	Rua Sebastião Pereira	216	Rua				x					90 dias
129	62	06/06/2018	Rua Paulo Calixto Leal	120	Rua				x					90 dias
129	63	06/06/2018	Rua Paulo Calixto Leal	160	Rua				x					90 dias
130	64	06/06/2018	Rua Antônio Amaru	80	Rua				x					90 dias
130	65	06/06/2018	Rua Antônio Amaru	70	Rua				x					90 dias
131	66	06/06/2018	Rua José Pires Barbosa	160	Rua				x					90 dias
131	67	06/06/2018	Rua José Pires Barbosa	196	Rua				x					90 dias
131	68	06/06/2018	Rua José Pires Barbosa	366	Rua	x								90 dias
131	69	06/06/2018	Rua José Pires Barbosa	370	Rua					x				90 dias
131	70	06/06/2018	Rua José Pires Barbosa	540	Rua				x					90 dias
133	71	07/06/2018	Rua José Gerotto	70	Rua				x					90 dias
133	72	07/06/2018	Rua José Gerotto	100	Rua	x		x						90 dias
134	73	07/06/2018	Rua Nicolau Corteze	80	Rua							x		90 dias
135	74	07/06/2018	Rua Fepasa (Paschoal Moretto)	20	Rua				x	x				90 dias
135	75	07/06/2018	Rua Fepasa (Paschoal Moretto)	40	Rua				x	x				90 dias
135	76	07/06/2018	Rua Fepasa (Paschoal Moretto)	60	Rua	x								90 dias
135	77	07/06/2018	Rua Fepasa (Paschoal Moretto)	70	Rua	x								90 dias
135	78	07/06/2018	Rua Fepasa (Paschoal Moretto)	100	Rua				x					90 dias
135	79	07/06/2018	Rua Fepasa (Paschoal Moretto)	120	Rua				x					90 dias
136	80	07/06/2018	Rua José Fiochi	40	Rua				x					90 dias
138	81	07/06/2018	Rua José M. da Silva	790	Rua			x						90 dias
138	82	07/06/2018	Rua José M. da Silva	770	Rua			x	x					90 dias
138	83	07/06/2018	Rua José M. da Silva	720	Rua				x	x				90 dias
138	84	07/06/2018	Rua José M. da Silva	700	Rua				x	x				90 dias
138	85	07/06/2018	Rua José M. da Silva	700	Rua				x					90 dias
138	86	07/06/2018	Rua José M. da Silva	645	Rua				x					90 dias
138	87	07/06/2018	Rua José M. da Silva	535	Rua			x						90 dias
139	88	07/06/2018	Rua José Vicêncio	140	Rua			x	x					90 dias
139	89	07/06/2018	Rua José Vicêncio	150	Rua			x	x					90 dias
139	90	07/06/2018	Rua José Vicêncio	165	Rua			x	x					90 dias
139	91	07/06/2018	Rua José Vicêncio	199	Rua			x						90 dias

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
SERVIÇO DE PROTOCOLO
131

139	92	07/06/2018	Rua José Vicêncio	209	Rua				x					90 dias
139	93	07/06/2018	Rua José Vicêncio	220	Rua			x	x					90 dias
139	94	07/06/2018	Rua José Vicêncio	230	Rua		x	x						90 dias
139	95	07/06/2018	Rua José Vicêncio	250	Rua			x						90 dias
139	96	07/06/2018	Rua José Vicêncio	255	Rua				x	x				90 dias
139	97	07/06/2018	Rua José Vicêncio	285	Rua		x	x						90 dias
139	98	07/06/2018	Rua José Vicêncio	330	Rua			x						90 dias
140	99	07/06/2018	Rua Benedito P. da Cruz	285	Rua				x					90 dias
140	100	07/06/2018	Rua Benedito P. da Cruz	250	Rua				x					90 dias
140	101	07/06/2018	Rua Benedito P. da Cruz	245	Rua				x					90 dias
140	102	07/06/2018	Rua Benedito P. da Cruz	235	Rua				x					90 dias
141	103	08/06/2018	Rua Júlio de Oliveira Dorta	1115	Rua				x					90 dias
141	104	08/06/2018	Rua Júlio de Oliveira Dorta	1155	Rua				x					90 dias
141	105	08/06/2018	Rua Júlio de Oliveira Dorta	1055	Rua				x					90 dias
142	106	08/06/2018	Rua José P. Alonso	118	Rua				x	x				90 dias
143	107	08/06/2018	Rua Francisco de Camargo Neves	36	Rua				x					90 dias
143	108	08/06/2018	Rua Francisco de Camargo Neves	138	Rua				x	x				90 dias
145	109	08/06/2018	Rua João Vicente de Araújo	218	Rua			x						90 dias
145	110	08/06/2018	Rua João Vicente de Araújo	210	Rua				x					90 dias
146	111	08/06/2018	Rua Roberto Lara	50	Rua				x	x				90 dias
146	112	08/06/2018	Rua Roberto Lara	186	Rua				x					90 dias
146	113	08/06/2018	Rua Roberto Lara	196	Rua			x						90 dias
146	114	08/06/2018	Rua Roberto Lara	225	Rua					x				90 dias
146	115	08/06/2018	Rua Roberto Lara	250	Rua	x			x					90 dias
147	116	08/06/2018	Rua Balbina M. de Oliveira	105	Rua				x					90 dias
147	117	08/06/2018	Rua Balbina M. de Oliveira	95	Rua				x					90 dias
147	118	08/06/2018	Rua Balbina M. de Oliveira	65	Rua				x					90 dias
147	119	08/06/2018	Rua Balbina M. de Oliveira	55	Rua				x					90 dias
148	120	08/06/2018	Rua João Malaman	45	Rua			x	x					90 dias
148	121	08/06/2018	Rua João Malaman	66	Rua	x								90 dias
148	122	08/06/2018	Rua João Malaman	69	Rua			x	x					90 dias
148	123	08/06/2018	Rua João Malaman	115	Rua				x					90 dias
151	124	08/06/2018	Rua Alfredo V. da Silva	70	Rua				x					90 dias

SERVIÇO DE PROTOCOLO
187

151	125	08/06/2018	Rua Alfredo V. da Silva	45	Rua				x					90 dias
152	126	08/06/2018	Av. Dr. Hermidio Salzano	75	Rua	x			x					90 dias
152	127	08/06/2018	Av. Dr. Hermidio Salzano	105	Rua	x	x		x					90 dias
152	128	08/06/2018	Av. Dr. Hermidio Salzano	115	Rua	x								90 dias
152	129	08/06/2018	Av. Dr. Hermidio Salzano	135	Rua	x								90 dias
152	130	08/06/2018	Av. Dr. Hermidio Salzano	145	Rua				x					90 dias
152	131	08/06/2018	Av. Dr. Hermidio Salzano	225	Rua	x								90 dias
152	132	08/06/2018	Av. Dr. Hermidio Salzano	435	Rua					x				90 dias
152	133	08/06/2016	Av. Dr. Hermidio Salzano	501	Rua				x	x				90 dias
153	134	11/06/2016	Av. Gal Álvaro de Góes Valeriani	63	Rua			x						90 dias
153	135	11/06/2018	Av. Gal Álvaro de Góes Valeriani	190	Rua	x			x					90 dias
153	136	11/06/2018	Av. Gal Álvaro de Góes Valeriani	197	Rua	x			x					90 dias
153	137	11/06/2018	Av. Gal Álvaro de Góes Valeriani	293	Rua	x			x					90 dias
153	138	11/06/2018	Av. Gal Álvaro de Góes Valeriani	Ponte	Rua	x		x	x					90 dias
153	139	11/06/2018	Av. Gal Álvaro de Góes Valeriani	611	Rua	x		x						90 dias
153	140	11/06/2018	Av. Gal Álvaro de Góes Valeriani	671	Rua			x	x					90 dias
153	141	11/06/2018	Av. Gal Álvaro de Góes Valeriani	729	Rua	x		x	x					90 dias
153	142	11/06/2018	Av. Gal Álvaro de Góes Valeriani	825	Rua				x					90 dias
153	143	11/06/2018	Av. Gal Álvaro de Góes Valeriani	946-A	Rua	x			x	x				90 dias
154	144	11/06/2018	Rua José Simões	190	Rua	x			x					90 dias
154	145	11/06/2018	Rua José Simões	196	Calçada				x					90 dias
155	146	11/06/2018	Rua Adrelino Augusto do Amaral	219	Rua				x	x				90 dias
155	147	11/06/2018	Rua Adrelino Augusto do Amaral	365	Rua				x					90 dias
155	148	11/06/2018	Rua Adrelino Augusto do Amaral	145	Rua	x								90 dias
155	149	11/06/2018	Rua Adrelino Augusto do Amaral	85	Rua				x					90 dias
156	150	11/06/2018	Rua Batista Arnoni	100	Rua	x			x					90 dias
156	151	11/06/2018	Rua Batista Arnoni	150	Rua	x			x					90 dias
156	152	11/06/2018	Rua Batista Arnoni	156	Rua				x					90 dias
157	153	11/06/2018	Rua Antônio P. Dias	210-B	Rua				x					90 dias
157	154	11/06/2018	Rua Antônio P. Dias	210	Rua				x					90 dias
157	155	11/06/2018	Rua Antônio P. Dias	170	Rua				x					90 dias
157	156	11/06/2018	Rua Antônio P. Dias	141	Rua				x					90 dias
157	157	11/06/2018	Rua Antônio P. Dias	131	Rua				x					90 dias

REGULADORA DE SERV PUBL DO MUNIC DE PORTO FERREIRA
SERVIÇO DE PROTOCOLO
183

157	158	11/06/2018	Rua Antônio P. Dias	71	Rua				x					90 dias
157	159	11/06/2018	Rua Antônio P. Dias	61	Rua				x					90 dias
157	160	11/06/2018	Rua Antônio P. Dias	60	Rua							x		90 dias
158	161	11/06/2018	Rua Heráclito Mendonça	50	Rua	x			x					90 dias
158	162	11/06/2018	Rua Heráclito Mendonça	100	Rua	x								90 dias
159	163	11/06/2018	Rua João Pereira Guedes	227	Rua	x			x					90 dias
159	164	11/06/2018	Rua João Pereira Guedes	250	Rua			x	x					90 dias
159	165	11/06/2018	Rua João Pereira Guedes	265	Rua				x					90 dias
159	166	11/06/2018	Rua João Pereira Guedes	300	Rua	x								90 dias
159	167	11/06/2018	Rua João Pereira Guedes	330	Rua	x			x					90 dias
159	168	11/06/2018	Rua João Pereira Guedes	365	Rua	x			x					90 dias
160	169	11/08/2018	Rua Olímpio Gomes Filho	255	Rua				x					90 dias
160	170	11/08/2018	Rua Olímpio Gomes Filho	235	Rua				x					90 dias
161	171	12/06/2018	Rua Marcolino Mariano	529	Rua				x	x				90 dias
161	172	12/06/2018	Rua Marcolino Mariano	475	Rua				x					90 dias
161	173	12/06/2018	Rua Marcolino Mariano	455	Rua				x					90 dias
161	174	12/06/2018	Rua Marcolino Mariano	435	Rua	x			x					90 dias
161	175	12/06/2018	Rua Marcolino Mariano	425	Rua	x								90 dias
161	176	12/06/2018	Rua Marcolino Mariano	412	Rua	x								90 dias
161	177	12/06/2018	Rua Marcolino Mariano	402	Rua	x			x					90 dias
161	178	12/06/2018	Rua Marcolino Mariano	415	Rua	x			x					90 dias
161	179	12/06/2018	Rua Marcolino Mariano	384	Rua				x					90 dias
161	180	12/06/2018	Rua Marcolino Mariano	319	Rua				x					90 dias
161	181	12/06/2018	Rua Marcolino Mariano	305	Rua	x			x					90 dias
161	182	12/06/2018	Rua Marcolino Mariano	221	Rua	x			x					90 dias
161	183	12/06/2018	Rua Marcolino Mariano	179	Rua			x	x					90 dias
161	184	12/06/2018	Rua Marcolino Mariano	167	Rua				x					90 dias
161	185	12/06/2018	Rua Marcolino Mariano	137	Rua			x	x					90 dias
162	186	12/06/2018	Rua Antônio Borelli	392	Rua	x								90 dias
162	187	12/06/2018	Rua Antônio Borelli	64	Rua	x			x					90 dias
162	188	12/06/2018	Rua Antônio Borelli	84	Rua	x			x					90 dias
162	189	12/06/2018	Rua Antônio Borelli	94	Rua				x					90 dias
162	190	12/06/2018	Rua Antônio Borelli	115	Rua	x			x					90 dias

AGULADORA DE SERV PUBL DO MUNIC
DE PORTO FERREIRA
SERVIÇO DE PROTOCOLO
184

162	191	12/06/2018	Rua Antônio Borelli	185	Rua	x			x					90 dias
162	192	12/06/2018	Rua Antônio Borelli	195	Rua			x	x					90 dias
162	193	12/06/2018	Rua Antônio Borelli	254	Rua	x			x					90 dias
162	194	12/06/2018	Rua Antônio Borelli	334	Rua	x			x					90 dias
162	195	12/06/2018	Rua Antônio Borelli	334	Rua	x			x					90 dias
162	196	12/06/2018	Rua Antônio Borelli	344	Rua	x								90 dias
162	197	12/06/2018	Rua Antônio Borelli	341	Rua	x								90 dias
162	198	12/06/2018	Rua Antônio Borelli	407	Rua	x			x					90 dias
163	199	12/06/2018	Rua Mariquinha Turca	125	Rua	x			x					90 dias
163	200	12/06/2018	Rua Mariquinha Turca	145	Rua	x			x					90 dias
163	201	12/06/2018	Rua Mariquinha Turca	155	Rua	x			x					90 dias
163	202	12/06/2018	Rua Mariquinha Turca	165	Rua	x			x					90 dias
163	203	12/06/2018	Rua Mariquinha Turca	175	Rua	x			x					90 dias
164	204	12/06/2018	Rua Nadir Zadra Ribaldo	805	Rua			x	x					90 dias
164	205	12/06/2018	Rua Nadir Zadra Ribaldo	800	Rua			x	x					90 dias
164	206	12/06/2018	Rua Nadir Zadra Ribaldo	790	Rua			x	x					90 dias
164	207	12/06/2018	Rua Nadir Zadra Ribaldo	780	Rua	x			x					90 dias
164	208	12/06/2018	Rua Nadir Zadra Ribaldo	750	Rua			x	x					90 dias
164	209	12/06/2018	Rua Nadir Zadra Ribaldo	740	Rua			x	x					90 dias
164	210	12/06/2018	Rua Nadir Zadra Ribaldo	655	Rua	x								90 dias
166	211	12/06/2018	Rua Frederico Puls	412	Rua			x	x					90 dias
166	212	12/06/2018	Rua Frederico Puls	328	Rua	x			x	x				90 dias
166	213	12/06/2018	Rua Frederico Puls	321	Rua				x					90 dias
166	214	12/06/2018	Rua Frederico Puls	311	Rua				x					90 dias
166	215	12/06/2018	Rua Frederico Puls	298	Rua	x			x					90 dias
166	216	12/06/2018	Rua Frederico Puls	152	Rua	x								90 dias
166	217	12/06/2018	Rua Frederico Puls	122	Rua	x								90 dias
166	218	12/06/2018	Rua Frederico Puls	101	Rua	x				x				90 dias
167	219	12/06/2018	Rua João Salgueiro Filho	128	Rua	x								90 dias
167	220	12/06/2018	Rua João Salgueiro Filho	118	Rua				x					90 dias
167	221	12/06/2018	Rua João Salgueiro Filho	98	Rua	x								90 dias
167	222	12/06/2018	Rua João Salgueiro Filho	88	Rua	x			x					90 dias
168	223	12/06/2018	Rua Antônio Loureira Junior	281	Rua	x								90 dias

SERVIÇO DE PROTOCOLO
135

168	224	12/06/2018	Rua Antônio Loureira Junior	282	Rua	x		x	x				90 dias
168	225	12/06/2018	Rua Antônio Loureira Junior	292	Rua	x			x				90 dias
172	226	13/06/2018	Rua Miguel Libertuci	166	Rua				x				90 dias
172	227	13/06/2018	Rua Miguel Libertuci	145	Rua	x			x				90 dias
172	228	13/06/2018	Rua Miguel Libertuci	123	Rua	x			x				90 dias
172	229	13/06/2018	Rua Miguel Libertuci	75	Rua	x			x				90 dias
173	230	13/06/2018	Rua Joaquim Silva	189	Rua				x				90 dias
173	231	13/06/2018	Rua Joaquim Silva	134	Rua				x				90 dias
174	232	13/06/2018	Rua Carlos Alberto Tiziani	187	Rua	x			x				90 dias
174	233	13/06/2018	Rua Carlos Alberto Tiziani	187	Rua	x			x				90 dias
174	234	13/06/2018	Rua Carlos Alberto Tiziani	172	Rua				x				90 dias
174	235	13/06/2018	Rua Carlos Alberto Tiziani	162	Rua				x				90 dias
176	236	13/06/2018	Rua Carlos Fenili	57	Rua				x				90 dias
176	237	13/06/2018	Rua Carlos Fenili	320	Rua				x				90 dias
176	238	13/06/2018	Rua Carlos Fenili	379	Rua			x	x				90 dias
176	239	13/06/2018	Rua Carlos Fenili	399	Rua			x	x				90 dias
176	240	13/06/2018	Rua Carlos Fenili	409	Rua			x	x				90 dias
176	241	13/06/2018	Rua Carlos Fenili	428	Rua				x				90 dias
176	242	13/06/2018	Rua Carlos Fenili	479	Rua				x				90 dias
177	243	13/06/2018	Rua Antônio Ribaldo	210	Rua				x				90 dias
177	244	13/06/2018	Rua Antônio Ribaldo	180	Rua	x			x				90 dias
177	245	13/06/2018	Rua Antônio Ribaldo	170	Rua			x	x				90 dias
177	246	13/06/2018	Rua Antônio Ribaldo	101	Rua				x				90 dias
177	247	13/06/2018	Rua Antônio Ribaldo	28	Rua				x				90 dias
177	248	13/06/2018	Rua Antônio Ribaldo	61	Rua	x							90 dias
178	249	13/06/2018	Rua Júlio Cheffer	301	Rua			x	x				90 dias
178	250	13/06/2018	Rua Júlio Cheffer	272	Rua				x				90 dias
178	251	13/06/2018	Rua Júlio Cheffer	261	Rua				x				90 dias
178	252	13/06/2018	Rua Júlio Cheffer	241	Rua			x	x				90 dias
178	253	13/06/2018	Rua Júlio Cheffer	34	Rua			x	x				90 dias
179	254	13/06/2018	Rua Mario Fratini	100	Rua			x	x				90 dias
179	255	13/06/2018	Rua Mario Fratini	103	Rua			x	x				90 dias
179	256	13/06/2018	Rua Mario Fratini	83	Rua			x	x	x			90 dias

SERVIÇO DE PROTOCOLO

179	257	13/06/2018	Rua Mario Fratini	63	Rua				x					90 dias
179	258	13/06/2018	Rua Mario Fratini	43	Rua			x	x					90 dias
179	29	13/06/2018	Rua Mario Fratini	33	Rua	x			x					90 dias
181	260	13/06/2018	Rua Jacomo Gentili	33	Rua	x			x					90 dias
181	261	13/06/2018	Rua Jacomo Gentili	10	Rua	x			x					90 dias
182	262	13/06/2018	Rua Ignácio de Almeida	109	Rua				x					90 dias
182	263	13/06/2018	Rua Ignácio de Almeida	89	Rua		x	x	x					90 dias
182	264	13/06/2018	Rua Ignácio de Almeida	69	Rua			x	x					90 dias
182	265	13/06/2018	Rua Ignácio de Almeida	16	Rua			x	x					90 dias
182	266	13/06/2018	Rua Ignácio de Almeida	33	Rua			x	x					90 dias
183	267	13/06/2018	Rua Benedito Miziara	82	Rua			x	x					90 dias
183	268	13/06/2018	Rua Benedito Miziara	112	Rua				x	x				90 dias
188	269	13/06/2018	Rua Nadir Zadra Ribaldo	341	Rua				x					90 dias
188	270	13/06/2018	Rua Nadir Zadra Ribaldo	327	Rua	x			x					90 dias
188	271	13/06/2018	Rua Nadir Zadra Ribaldo	317	Rua			x	x					90 dias
188	272	13/06/2018	Rua Nadir Zadra Ribaldo	226	Rua	x			x					90 dias

Referência Legal - Contrato de Concessão n.º 055/2011 ANEXO VII - Arts 25 e 26

Resumo	
Vias vistoriadas	84
1- Afudamento/depressão	107
2- Saliência/elevação	4
3-Irregularidade/ondulação	64
4-Trinca/rachadura	204
5-Buraco	27
6-Soltando	0
7-Ausência de Reparo	5
8-Rua adequada	28
9-Total de problemas	411
10- Total N.C. (reparos a serem realizados)	272

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇO DE PROTOCOLO 187

9. CONCLUSÃO

Sugere-se que a prestadora de serviços, BRK Ambiental, seja notificada das constatações, recomendações e determinações apontadas neste relatório, apresente as justificativas que julgar necessária.

Para todas as não conformidades recomendamos o prazo máximo de 90 (noventa) dias para a adequação, que deve ser realizada com a remoção de todo reparo do pavimento com problemas, compactação adequada do solo, execução de base e de camada de novo pavimento de acordo com as normas NBR da ABNT.

Não devem ser efetuados remendos parciais dos reparos, tampouco sobreposição da camada existente.

A Concessionária deverá comprovar as adequações por meio de fotos identificadas, de acordo com a não conformidade apontada.

Deve ser dada a devida publicidade dos atos da fiscalização e relatórios.

Porto Ferreira, 25 de junho de 2018.

➢ *Fiscalização e elaboração:*

Arlei Flausino Aureliano - Fiscal

Wendel Ederson M. S. Cremonezi - Analista Regulador

➢ *Coordenação e revisão*

Luís Henrique Paludetti
Luís Henrique Paludetti - Chefe da Divisão Financeira