



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 716, Centro.  
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225  
CNPJ: 14.239.170/0001-38



**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO EVENTUAL 10/2025**

Processo 025/2025

**Verificação de pressão na rede de distribuidora de água tratada, Jd. Primavera**

Foi realizado no período de 11/02/2025 a 18/02/2025, monitoramento de pressão na Rua Indalécio Rezende, Jd. Primavera. O monitoramento tem por objetivo verificar se a pressão da água disponibilizada na rede de distribuição atende os requisitos mínimo de 10 mca (metros de coluna d'água) e máximo de 50 mca, estabelecidos na NBR 12218 - Associação Brasileira de Normas Técnicas.

Apresentamos a seguir os horários em que a pressão mínima de 10 mca não foi atendida. As informações apresentadas foram obtidas através do no Ofício Of-039-25.

| Períodos de pressão inferior ao estabelecido na NBR 12218 (10 mca) |               |                                       |                        |
|--|---------------|---------------------------------------|------------------------|
| Data   | Dia da semana | Horário                               | Pressão mínima aferida |
| 11/02/2025   | Terça-feira   | 08:45 as 13:45; 14:15; 14:45 as 15:00 | 2 mca                  |
| 15/02/2025   | sábado        | 07:45                                 | 9 mca                  |
| 16/02/2025   | domingo       | 19:15                                 | 7 mca                  |

A Concessionária BRK Ambiental comunicou que em 11 de fevereiro de 2025 foi identificado um vazamento não aparente na Rua Indalécio Rezende, próximo ao número 51, o qual estava impactando o fornecimento de água naquela localidade.

Considerando que após as 15h do dia 11/02 foram registradas apenas 02 (duas) situações de pressão inferior a 10 mca, com duração não excedente a 15 minutos cada. Entendemos que a medida adotada (reparo na rede de água) pela Concessionária produziu o resultado esperado, mantendo a pressão da água estável na região.

Diante do exposto, concluímos a oscilação de pressão na Rua Indalécio Rezende, foi estabilizada pela Concessionária BRK Ambiental, atendendo assim o requisito mínimo de 10 mca estabelecidos na NBR 12218.

Porto Ferreira, 27 de janeiro de 2025.

**Wendel Ederson Marcelino Cremonezi – Analista Regulador**