

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO EVENTUAL 153/2025

Processo 208/2025

Conserto de vazamento na rede de distribuição de água tratada

No dia 28 de novembro de 2025 a equipe de fiscalização da ARMPF realizou vistoria no logradouro Pedro Marival José Aboiata,200– José Gomes, ocasião em que constatou vazamento de água tratada na rede de distribuição.

Em razão da constatação, foi emitido o Termo de Notificação nº 119/2025, notificando a Concessionária BRK Ambiental para adequação do vazamento detectado no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, conforme disposto no Anexo I do 3º Termo aditivo ao Contrato de Concessão nº 55/2011.

A Concessionária BRK Ambiental juntou aos autos o Ofício OF-371/25-RS, no qual comprova a adequação do vazamento da rede de água e a realização da recomposição do pavimento asfáltico.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, verifica-se que a Concessionária BRK Ambiental atendeu integralmente às determinações estabelecidas no Termo de Notificação nº 119/2025, promovendo a correção do vazamento de água tratada no prazo regulamentar. Dessa forma, a não conformidade constatada encontra-se devidamente sanada dentro do prazo previsto no anexo I do 3º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão nº 55/2011.

É o relatório.

Porto Ferreira, 11 de dezembro de 2025.

Wendel Ederson Marcelino Cremonesi – Analista Regulador