

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO EVENTUAL 027/2026

Processo 030/2026

Conserto de reparo do pavimento asfáltico

Foi realizado no dia 19 de fevereiro de 2026, fiscalização nos reparos realizados no pavimento asfáltico, devido à intervenção na rede de água e ou esgoto realizados pela Concessionária BRK Ambiental.

Constatou-se, conforme Termo de Vistoria nº 028/2026, 02 (dois) pontos de reparos danificados.

Qtd.	Logradouro
1	Rua Celso M. Salgueiro, 220 – Serra Dágua
2	Rua Álvaro Américo da Silva, 476 – Porto Bello 1

Tabela 1

Diante das constatações de Não Conformidades (NCs), a Concessionária BRK Ambiental foi notificada, através do Termo de Notificação nº 024/2026, a realizar os reparos na recomposição do pavimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias, de acordo com o contrato de concessão.

Conforme apurado nos autos, a Concessionária BRK Ambiental, comprovou a adequação das Não Conformidades apontadas no Termo de vistoria nº 028/2026, tramitações 2 e 3.

Porto Ferreira, 19 de março de 2026.

Wendel Ederson Marcelino Cremonezi – Analista Regulador