

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO EVENTUAL 005/2026

Processo 010/2026

Conserto de vazamento de água tratada

No dia 16 de janeiro de 2026 a equipe de fiscalização da ARMPF realizou vistoria no logradouro Cruzamento Rua Ellen Margareth Kaiser x Rua Hugo Giroto – Lagoa Serena, ocasião em que constatou vazamento de água tratada em hidrante.

Em razão da constatação, foi emitido o Termo de Notificação nº 007/2026, notificando a Concessionária BRK Ambiental para adequação do vazamento detectado no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, conforme disposto no Anexo I do 3º Termo aditivo ao Contrato de Concessão nº 55/2011.

A Concessionária BRK Ambiental juntou aos autos os Ofícios OF-015/26-RS, OF-017/26-RS e OF-018-26-SC, nos quais comprova a adequação do vazamento. Além da comprovação realizada pela Concessionária, a fiscalização da ARMPF constatou in-loco o local.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, verifica-se que a Concessionária BRK Ambiental atendeu integralmente às determinações estabelecidas no Termo de Notificação nº 007/2026, promovendo a correção do vazamento de água tratada no prazo regulamentar. Dessa forma, a não conformidade constatada encontra-se devidamente sanada dentro do prazo previsto no anexo I do 3º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão nº 55/2011.

É o relatório.

Porto Ferreira, 28 de janeiro de 2026.

Wendel Ederson Marcelino Cremonezi – Analista Regulador