

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO EVENTUAL 015/2026

Processo 002/2026

Conserto de reparo do pavimento asfáltico

Foi realizado no dia 06 de janeiro de 2026, fiscalização nos reparos realizados no pavimento asfáltico, devido à intervenção na rede de água e ou esgoto realizados pela Concessionária BRK Ambiental.

Constatou-se, conforme Termo de Vistoria nº 001/2026, 01 um ponto de reparo danificado.

Qtd.	Logradouro
1	Rua Ezaurina A. Machado, 85 – Jd. Anésia

Tabela 1

Diante da constatação de Não Conformidade (NC), a Concessionária BRK Ambiental foi formalmente notificada por meio do Termo de Notificação nº 001/2026, para que promovesse os reparos necessários à adequada recomposição do pavimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias, em conformidade com as disposições do Contrato de Concessão.

Conforme verificado nos autos, a Concessionária comprovou a regularização da Não Conformidade apontada no referido Termo de Notificação, conforme registrado nas tramitações 2 e 3 do processo.

Porto Ferreira, 23 de fevereiro de 2026.

Wendel Ederson Marcelino Cremonesi – Analista Regulador