

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO EVENTUAL 050/2026

Processo 053/2026

Objeto: Verificação de pressão na rede de distribuição de água tratada – Bairro Jandyra

No período de 31 de março a 06 de abril de 2026, foi realizado monitoramento da pressão na rede de distribuição de água tratada, no endereço Rua Benedito Pinheiro, nº 36, Bairro Jandyra.

A ação fiscalizatória teve por finalidade verificar a conformidade dos níveis de pressão disponibilizados na rede em relação aos limites mínimo e máximo estabelecidos pela NBR 12218, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que preconiza valores entre 10 m.c.a. (metros de coluna d'água) e 50 m.c.a.

De acordo com as informações prestadas pela Concessionária BRK Ambiental, por meio do Ofício nº OF-113/26-RS, não foram registradas pressões inferiores ao limite mínimo de 10 m.c.a. durante o período monitorado.

Diante do exposto, conclui-se que os níveis de pressão observados encontram-se em conformidade com os parâmetros estabelecidos na NBR 12218, evidenciando a regularidade do abastecimento de água no Bairro Jandyra.

Porto Ferreira, 29 abril de 2026.

Wendel Ederson Marcelino Cremonesi – Analista Regulador