

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO EVENTUAL 059/2026

Processo 054/2026

Objeto: Verificação de pressão na rede de distribuição de água tratada – Bairro Porto Bello

No período de 06 a 14 de abril de 2026, foi realizado monitoramento da pressão na rede de distribuição de água tratada no endereço Rua Salvador Tamaio, nº 126, Bairro Porto Bello, mediante instalação de equipamento datalogger para registro contínuo dos níveis de pressão.

A ação fiscalizatória teve por finalidade verificar a conformidade dos níveis de pressão disponibilizados na rede pública de abastecimento em relação aos limites mínimo e máximo estabelecidos pela ABNT NBR 12218, que prevê valores entre 10 m.c.a. (metros de coluna d'água) e 50 m.c.a.

Conforme informações prestadas pela Concessionária BRK Ambiental, por meio do Ofício nº OF-130/26-RS, durante o período monitorado no endereço supracitado não foram registrados valores de pressão inferiores ao limite mínimo normativo de 10 m.c.a., evidenciando a regularidade do abastecimento no ponto analisado.

Adicionalmente, a fiscalização da ARMPF havia solicitado o monitoramento no endereço Rua Ana Maria Tavares, nº 60 – Bairro Porto Bello. Contudo, segundo informado pela Concessionária, não foi possível realizar a instalação do equipamento em razão da não autorização por parte do morador. Considerando que a solicitação teve origem em demanda registrada junto à Ouvidoria da ARMPF, a situação foi devidamente comunicada ao setor requerente para adoção das providências cabíveis junto ao usuário.

Conclusão

Diante do exposto, conclui-se que os níveis de pressão verificados no ponto monitorado Rua Salvador Tamaio, nº 126, no Bairro Porto Bello, encontram-se em conformidade com os parâmetros estabelecidos pela ABNT NBR 12218, não sendo constatadas irregularidades quanto à pressão de abastecimento no local fiscalizado.

Porto Ferreira, 14 maio de 2026.

Wendel Ederson Marcelino Cremonezi – Analista Regulador